



三菱可编程控制器

MELSEC-F

FX_{2N}-4AD-PT特殊功能模块


用户指南

JY992D65601A


1 简介

- FX_{2N}-4AD-PT 模拟特殊模块将来自四个铂温度传感器（PT100，3线，100 Ω）的输入信号放大，并将数据转换成12位的可读数据，存储在主处理单元（MPU）中。摄氏度和华氏度数据都可读取。读分辨率是0.2°C到0.3°C/0.36°F到0.54°F。
- 所有的数据传输和参数设置都可以通过FX_{2N}-4AD-PT的软件控制来调整；由FX_{2N}PC的TO/FROM应用指令来完成。
- FX_{2N}-4AD-PT 占用FX_{2N}扩展总线的8个点。这8点可以分配成输入或输出。FX_{2N}-4AD-PT 消耗FX_{2N}主单元或有源扩展单元5V电源槽的30mA电流。

1.1 外形尺寸




2. 配线



- 应使用PT100传感器的电缆或双绞屏蔽电缆作为模拟输入电缆，并且和电源线或其它可能产生电气干扰的电线隔开。三种配线方法以压降补偿的方式来提高传感器的精度。
- 如果存在电气干扰，将外壳地线端子(FG)连接FX_{2N}-4AD-PT的接地端与主单元的接地端。可行的话，在主单元使用3级接地。
- 可编程控制器的外部或内部的24V电源都可使用。有关考虑到EMC标准的附加数据，参考第7节


2.1 插片端子的使用



- 确保使用尺寸满足左图所示要求的插片端子。
- 确保使用5到8kg·m的扭矩来紧端子。
- 只为本手册中讨论的模块端子配线，其它的留空。

5. 实例程序



下面所示的程序中，FX2N-4AD-PT 模块占用特殊模块 2 的位置（这是第三个紧靠可编程控制器的单元）。平均数量是 4。输入通道 CH1 到 CH4 以 C 表示的平均值分别保存在数据寄存器 D0 到 D3 中。




初始化步骤检查在位置2的特殊功能模块是否是FX2N-4AD-PT, 即它的单元标识码是否是 K2040 (BFM #30)。这一步是可选的, 不过它提供了一种用软件来检查系统是否正确配置的方式。



这一步提供对 FX2N-4AD-PT 的错误缓冲存储器 (#29) 的可选监控。如果在 FX2N-4AD-PT 中存在错误, BFM #29 的 b0 将设为 ON。这可以被此程序步读出, 并且作为一个 FX2N 可编程控制器中的位设备输出 (此例中是 M3)。额外的错误设备可以同样的方式输出, 比如 BFM #29 的 b10。(见下面)



这一步是对 FX2N-4AD-PT 输入通道的实际读数。这是程序中唯一必须的步骤。例中的“TO”指令设置输入通道, CH1 到 CH4, 并对四个采样值进行平均读取。“FROM”指令读取 FX2N-4AD-PT 输入通道 CH1 到 CH4 的平均温度 (BFM #5 到 #8)。如果需要读取直接温度读数, 则以读取 BFM #9 到 #12 来代替。



6 诊断

6.1 初步检查

- I. 检查输入/输出配线和/或扩展电缆是否正确连接到 FX2N-4AD-PT 的模拟特殊功能模块。
- II. 检查没有违背 FX2N 系统的配置规则, 例如: 特殊功能模块的数目不能超过 8 个, 并且总的系统 I/O 点数不能超过 256 点。

- III. 确保应用中选择正确的操作范围。
- IV. 检查在5V或24V电源中没有电源过载，记住：FX2N主单元或者有源扩展单元的负载变化是根据所连接的扩展模块或特殊功能模块的数目而变化的。
- V. 设置FX2N主单元MPU为RUN状态。


6.2 错误检查：

如果特殊功能模块FX2N-4AD-PT不能正常运行，请检查下列项目。

- 检查电源LED指示灯的状态
点亮：扩展电缆正确连接
否则：检查扩展电缆的连接情况。
- 检查外部配线
- 检查“24V”LED指示灯的状态（FX2N-4AD-PT的右上角）
点亮：FX2N-4AD-PT正常，24V DC电源正常。
否则：可能24V DC电源故障，如果电源正常则是FX2N-4AD-PT故障。
- 检查“A/D”LED指示灯的状态（FX2N-4AD-PT的右上角）
点亮：A/D转换正常运行。
否则：检查缓冲存储器#29（错误状态）。如果任何一个比特（b2和b3）是ON状态，那就是A/D指示灯熄灭的原因。

6.3 检查特殊功能模块数目

其它使用FROM/TO指令的模块特殊单元，例如模拟输入模块，模拟输出模块和高速计数模块等，可以直接连接到FX2N可编程控制器的主单元，或者连接到其它扩展模块或单元的右边。根据紧靠主单元的程度，为每个特殊模块依次从0到7编号。最多可以连接8个特殊模块。



7. EMC 措施

在使用FX2N-4AD-PT之前必须考虑电磁兼容性或者EMC。

三菱公司建议所用的PT100传感器必须配有屏蔽或者加防磁屏以避免EMC噪声。

如果采用了某种形式的电缆保护措施，则“屏蔽”必须连接FG到接地端子，如第2.0节所示。

由于模拟信号非常弱，如果没有认真遵循EMC预防措施，将导致产生EMC噪声错误，错误值可达实际值的±10%。这种情况非常糟糕，用户只有采取良好的预防措施，才能在正常容许范围内得到期望的操作。

EMC措施应包含选择高质量的电缆，对这些电缆很好地布线，以避免潜在的噪声源。

另外，推荐使用信号平均，这样可以减弱随机噪声的“穿刺”效应。